

УТВЕРЖДАЮ:

И.о директора

Ноябрьского филиала

АО «Аэропорт Сургут»

Васин В.И.

2026

Дефектная ведомость

Комиссия, назначенная приказом от 30.04.2026 №АН-135/26, в составе:

Усанина И.А. начальник СОП;
 Соковнин К.И начальник службы ЭСТОП;
 Тарасьев П.М. начальник службы ТиСТО.

Произвела обследование объекта основных средств: Восстановление разрушенных стен, потолка/ Последствия проточек кровли балкона, служебные помещения аэровокзального комплекса (помещения службы организации перевозок) по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Аэропорт, кадастровый №89:12:110201:197

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед изм.	Объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед изм.	объем	примечание
	Стены помещений находятся в неудовлетворительном состоянии, окрасочный слой стен растрескался, потемнел и загрязнился. На потолке следы проточек, отслоение окрасочного слоя. В проеме запасного выхода наблюдается разрушение кирпичной кладки.			Помещение 34			
				Очистка поверхностей стен	м2	27,2	
				Шпатлевка ранее подготовленных стен после протечки воды	м2	27,2	
				Грунтовка стен, Церезит СТ17	м2	27,2	
				Наклеивание обоев на стену	м2	27,2	
				Покраска обоев под покраску вододисперсионной краской	м2	27,2	
				Наклеивание обоев на потолок	м2	5,5	
				Покраска обоев под покраску вододисперсионной краской	м2	5,5	
				Помещение 39			
				Очистка поверхностей стен	м2	17,9	
				Шпатлевка ранее подготовленных стен после протечки воды	м2	17,9	
				Грунтовка стен, Церезит СТ17	м2	17,9	
				Улучшенная окраска стен	м2	17,9	

			Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	17,9	
			Запасной выход (проем)			
			Зачистка стен	м2	4,1	
			Установка сетки	м2	2,1	
			Штукатурка стен	м2	2,1	
			Шпатлевка стен	м2	2,1	
			Грунтовка стен, Церезит СТ17	м2	4,1	
			Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	4,1	

Члены комиссии:

 Усанина И.А.

 Соковнин К.И.

 Тарасьев П.М.