

АО «Аэропорт Сургут»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по СиЭНС
АО «Аэропорт Сургут»

И. В. Панов

«08» апреля 20__ г.

Дефектная ведомость
08 апреля 2026г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.03.2026 №ААС-246/26, в составе:

Бачурин В. А.Инженер 1 категории СОСвяткина Т. В.Начальник СОТиписова Ю. П.Специалист 1 категории СОПровела осмотр объекта основных средств: Здание Ангарного корпуса по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Аэрофлотская 51, сооружение 3, кадастровый номер 86:10:0101001:171(Текущий ремонт помещения №24 на 3 этаже)

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед. изм.	Объ-ем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед. из м.	Объ-ем	Примечание
				<u>Демонтажные работы</u>			
1	Многочисленные трещины стен и потолка, отслоение краски, Разрывы потеряемость линолеума	м2	30,7	1. Очистка поверхности потолка от старой в/э краски	м2	19,4	
				2. То же поверхности стен от в/э краски	м2	23,6	h=1,33м
				3. То же от масляной краски	м2	28,2	h=1,6 м
				4. Разборка покрытия пола из линолеума	м2	19,4	L=18,3 м H=2,3м
				5.Разборка защитного экрана радиатора отопления	м2	2,0	
				6. Разборка подоконной доски	м2	0,6	
				<u>Строительные работы</u>			
				1. Шпатлёвка поверхности потолка под улучшенную окраску	м2	19,4	
				2. То же стен и оконных откосов	м2	51,8	
				3. Грунтование поверхности стен и потолков грунтовкой глубокого проникновения	м2	51,8	
				4.То же потолков	м2	19,4	
				5. Улучшенная окраска потолков в/э составами за 2 раза	м2	19,4	
				6. То же стен и оконных откосов	м2	51,8	
				7. Устройство наливного пола из сухих смесей т.3 мм	м2	19,4	
				8. Устройство покрытия пола из износостойкого линолеума	м2	19,4	
				9. Установка плинтусов ПВХ	м	17,9	
				10. Окраска двери деревянной масляной краской за 1 раз	м2	4,2	

			11. Окраска чугунного радиатора отопления за 2 раза	м2	5,76	0,24 м2 = 1 секция
			12. То же трубопроводов отопления	м2	1,78	

Члены комиссии


Бачурин В. А.

Ф.И.О


подпись


Святкина Т. В.

Ф.И.О


подпись

Типисова Ю. П.

Ф.И.О


подпись