

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
Ноябрьского филиала
АО «Аэропорт Сургут»
В.С. Муллаяров

« » 2024

АКТ
дефектов состояния искусственных покрытий перрона и МС 1-9
на аэродроме Ноябрьск.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

- начальник СНО

Д.А. Ульянов

Члены комиссии:

- инженер 1-й категории УЭА СНО

А.В. Суржиков

- начальник СО

Е.В. Короблева

В период с 15 по 20 мая 2024 года провела визуальное обследование эксплуатационно-технического состояния искусственных покрытий элементов аэродрома Ноябрьск (перрон, МС 1-9).

В результате обследования и анализа установлены дефекты на поверхности искусственных покрытий перрона и МС №1-9:

- по всей площади перрона 55618м² поверхностная эрозия асфальтобетона (шелушение);
- сквозные отраженные трещины в незначительном количестве;
- растрескивание герметика в отраженных трещинах и деформационных швах;
- разрушение асфальтобетонного покрытия вдоль деформационных швов общей протяженностью ориентировочно 33 200 м.п. в том числе на ширину 10 см.-9603 м.п.

Заключение комиссии:

В летний период 2024 года требуется выполнить текущий ремонт искусственных покрытий:

Перрон:

- расшивку деформационных швов (9603 м.п.) на ширину 50 см (удаление слоя асфальтобетона) с последующим асфальтированием и нарезкой деформационных швов;
- герметизация деформационных швов;
- нанесение на асфальтобетонное покрытие перрона защитно-восстановительного битумного состава.

Маршруты руления от РД-А на МС 1,2,3 и маршруты руления от РД-В на МС 7, 8, 9:

- нанесение на асфальтобетонное покрытие перрона защитно-восстановительного битумного состава (1457 м.п. x ширину 20 м. = 29140 м²).

Для устранения выявленных дефектов требуется привлечение подрядных организаций.

Д.А. Ульянов

А.В. Суржиков

Е.В. Короблева