

Дефектная ведомость
 «14» мая 2026г.

Комиссия, назначенная приказом от 30.03.2026 №ААС-247/26, в составе:

Святкина Т.В.

Начальник СО

Мокошеев А.Н.

Ведущий инженер СО

Бачурин В.А.

Инженер 1 категории СО



Провела осмотр объекта основных средств:

Участок благоустройств у здания администрации авиакомпании ЮТЭЙР: Восстановление а/б покрытия у здания администрации авиакомпании после ремонта КК-40, 628422, ХМАО - Югра, г Сургут, ул Аэрофлотская, 51, кадастровый №86:10:0101001:359

№ п/п	Выявленные неисправности и повреждения	Ед изм.	объем	Необходимые для устранения материалы и работы	Ед изм.	объем	примечание
1	Асфальтобетонное покрытие разрушено. имеются ямы, выбоины, не ровный контур.	участок	1	Нарезка швов поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий в местах разрушения на глубину до 15 см. при выравнивании границ асфальтирования.	м	32,00	
				2. Разборка нарезанного асфальтобетонного покрытия.	М³	2,40	
				3. Выравнивание поверхности места асфальтирования щебнем марки 600, фракции 10-20 мм на глубину до 5 см.	М³	4,8	
				4. Уплотнение щебня катками.	м2	96,00	
				5. Пролив щебеночного основания битумной мастикой.	м2	96,00	
				6. Укладка асфальтобетонного покрытия А16Вн по ГОСТ58406.2-2020 на органическом вяжущем БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, h= 6,0см.	м2	96,00	
				7. Вывоз и утилизация строительного мусора	тн	4,15	

Члены комиссии:

Святкина Т.В.
 Ф.И.О
Мокошеев А.Н.
 Ф.И.О
Бачурин В. А.
 Ф.И.О


 подпись

 подпись

 подпись